


Внимание!

Категория происшествия	<u>Происшествие категории «Г» (пожар)</u>	Мероприятия по предупреждению происшествий:
Дата происшествия	18.10.2024	1. Информацию об обстоятельствах и причинах происшествия довести до сведения работников дочернего Общества в части касающейся; 2. Провести внеплановые проверки электропроводки электроподогревателей на всех транспортных средствах; 3. При проведении сезонного ТО -2 автомобилей проводить замер сопротивления и проверку состояния изоляции электропроводки; 4. Проверить укомплектованность транспортных средств исправными огнетушителями
ДОО	Тюменский филиал ООО «Газпром проектирование»	
Подразделение:	Центр инженерных изысканий	
Место происшествия	Республика Саха (Якутия)	
Место для фотографии:	Краткое описание происшествия: 18.10.2024 в 15:00 на стоянке автомобильного транспорта и спецтехники, при работе предпускового подогревателя двигателя (ПЖД-30) произошло возгорание автомобиля Урал ПРМ. Последствия: Возгорание ликвидировано собственными силами. Ущерб отсутствует.	
Место для схемы:	 	

Непосредственные причины: Эксплуатация в постоянно экстремальных условиях Коренная причина: Аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание проводки) в результате потери изоляционных свойств	
---	--